

Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Coronel Garcia, 160 – Santa Rosa de Viterbo – SP – CEP 14.270-000 – Fone/Fax (16) 3954-1666 – e-mail diretoria@camarasrviterbo.sp.gov.br



ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO Nº 223/22

Encaminhe-se ao Executivo

Presidente

12/09/22

Ementa: Indica manutenção predial e construção de um novo parque no Centro de Educação Infantil Municipal.

Senhor Presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso I, do Regimento Interno, a presente Indicação, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito, junto ao departamento competente estude a possibilidade de providenciar a manutenção predial e construção de um novo parque para as crianças no Centro de Educação Infantil Municipal "Senhora Salute Canselier - Irmã Hermana", conforme justificativa anexa.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de reivindicação da Direção do mencionado Centro de Educação Infantil, que muito beneficiará o atendimento das crianças, contribuindo para melhores condições de higiene, saúde e segurança dos alunos.

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2022.

Luís dos Reis Augusto

Francisco Justino Mota Neto

Mário Marco Barbosa Titarelli

Manuill Egídio Leal de Souza

Roseli das Graças Vieira Guidelli

Aparecida Donizete Estevam



Prefeitura Municipal de
Santa Rosa de Viterbo

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL
“SENHORA SALUTE CANSELIER – IRMÃ HERMANA”
Rua Albina Pedreschi, nº397 – Residencial Luiz Gonzaga
Santa Rosa de Viterbo- SP CEP: 14.270-000
Fone: (16) 3954.8158/crechehermana@santarosa.sp.gov.br



Santa Rosa de Viterbo, 05 de setembro de 2022.

Ofício nº. 29/2022

Assunto: Manutenção predial e Solicitação de um parque novo para as crianças.

A Direção da CEIM “SENHORA SALUTE CANSELIER – IRMÃ HERMANA” ressalta que todos os tópicos abaixo relacionados são de extrema necessidade para melhor atendimento e funcionamento de nossas dependências.

Encanamento:

Instalar coluna de ventilação na rede de esgoto dos banheiros, incluindo tubo 40 mm, aplicar fundo selador e 3 demãos de látex acrílico.

Canalização da água da chuva, com ralos de contenção e encanamento de maior polegada, logo abaixo da escada, para escoamento rápido de água entre os Blocos I e II, pois a água desce pelo corredor impedindo a passagem para o refeitório.

Pátio: colocação de rufos e conserto das calhas nas paredes externas dos Blocos II e III para que impeçam a infiltração de água. Obs. O problema citado faz com que, em dias de chuva, fique todo molhado o único espaço que as crianças têm para recreação e aulas de Educação Física.

Colocação de calhas em toda extensão do telhado Bloco I.

(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.

Telha:

Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 6 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019.

Toldos:

Colocação de toldos, na rampa de entrada, nas rampas entre os Blocos I e II e na rampa de acesso ao espaço coberto onde se realiza as aulas de educação física.

Infiltrações:

Infiltração na rampa de entrada do Bloco I, e na parede ao lado da sala de aula.

Portões e janelas:

Colocação de uma janela pequena e uma porta no porão, abaixo da rampa, para o professor de Educação Física acomodar o material utilizado durante as aulas e aumentar o mesmo para armazenamento de materiais e utensílios de reformas para escola.

Colocar portões no final dos corredores do bloco III para impedir as crianças de irem para o gramado.

Pinturas:



Prefeitura Municipal de
Santa Rosa de Viterbo

**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL
"SENHORA SALUTE CANSELIER – IRMÃ HERMANA"**

Rua Albina Pedreschi, nº397 – Residencial Luiz Gonzaga
Santa Rosa de Viterbo- SP CEP: 14.270-000
Fone: (16) 3954.8158/crechehermana@santarosa.sp.gov.br



Impermeabilizar laje de entrada da creche com argamassa de cimento, areia, líquido e pintura impermeabilizantes. A água das chuvas permanece sobre essa laje durante dias, podendo ser criadouro de mosquitos e também desprendimento do reboco, causando acidentes.

Lixar e pintar todas as paredes e lajes internas que apresentam manchas de infiltração, com impermeabilizantes e tinta látex acrílico, 3 demãos.

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

Pintura externa da Escola (corrimão, grades, janelas, portas, piso interno, piso externo e paredes).

Grades e piso:

Colocar grades na lateral da escada de entrada do Bloco I, para isolar a área das janelas das salas de aula, para segurança total das crianças.

Colocar uma grade de proteção na rampa do Bloco III e um piso antiderrapante, pois a rampa é muito íngreme. A falta dos mesmos acarreta insegurança, para realização das aulas de Educação Física.

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado

Corrimãos:

Colocar corrimão nas escadas de entrada, do Bloco I e do Bloco II, para maior segurança aos usuários.

Construção:

Construção de um banheiro para os funcionários de frente a sala dos professores numa área não construída, pois o banheiro atual será passado para atender as crianças, dos Maternais II, total de 24 alunos, que funcionam neste Bloco, que utilizam um único banheiro.

Construção de um depósito em área no final do Bloco I.

Cimentar uma parte da área do gramado atrás do Berçário para solarium dos Bebês, pois o uso do gramado é impossível pelas quantidades enormes de formigas, que podem picar os Bebês.

Alisar o cimento da área coberta do bloco III

Colocar uma canaleta de cimento no Bloco III atrás dos berçários, para escoamento da água, pois em dias chuvosos acaba empochando água na grama causando infiltração debaixo do cimento da construção das salas.

Tampar com cimento do lado da rampa do Bloco III onde escorre água da calha, pois o mesmo está causando buracos profundos, podendo cair o muro de arrimo.

Nas áreas da frente, da lateral e do fundo da unidade. Trocar árvores com menor tamanho, evitando danos no piso concretado. Refazer parte do piso da calçada em frente à Unidade, porque está desnivelada.

Acertar o chão do pátio do Bloco III, pois em dias de chuva escorre água atrapalhando as crianças de utilizar o pátio.

Tampar com cimento buraco (lateral) no final da rampa do Bloco III descendo a área coberta causado por chuvas, o mesmo pode esconder alguns bichos indesejáveis.

Muretas de contenção baixas, na área coberta externa, para impedir que a água invada o piso concretado ou entre terra, colocar também uma tela para que as crianças não saiam do espaço coberto.



Prefeitura Municipal de
Santa Rosa de Viterbo

**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL
"SENHORA SALUTE CANSÉLIER – IRMÃ HERMANA"**

Rua Albina Pedreschi, nº397 – Residencial Luiz Gonzaga

Santa Rosa de Viterbo- SP CEP: 14.270-000

Fone: (16) 3954.8158/crechehermana@santarosa.sp.gov.br



Parque:

Solicitação de brinquedos novos, pois os mesmos estão secos de acordo com o tempo e exposição ao sol, se possível fazer um parque completo de madeira ou de Polietileno Rotomoldado Super Resistente no gramado atrás dos berçários.

Sem mais, coloco-me a disposição, e antecipadamente agradeço a colaboração.

Atenciosamente,

Elizete Belavenuto

RG: 9.566.584-5

Diretor de Escola

V.Sas.

Manuil Egidio Leal de Souza

Luís dos Reis Augusto

Francisco Justino Mota Neto

Mário Marco Barbosa Titarelli

Valdinei Procopio da Silva

Roseli das Graças Vieira Guidelli

Aparecida Donizete Estevam

Prefeitura Municipal

Santa Rosa de Viterbo/SP